

DICAS!

MTE-THOMSON

Atualizações e Novas Aplicações!



Abra seu aplicativo de
QR Code através do
seu celular e confira.



**NÃO QUER PERDER
A GARANTIA?**

NÃO TIRE O LACRE!

ANTES DE SUBSTITUIR os itens
IACV 7464 e **7422**, verificar
as condições da bateria e a
entrada de ar indevida (falso).

Utilizar a junta que acompanha
a embalagem e aplicar o mesmo
torque nos parafusos.

IACV

7464 - 7422



**SE VIOLAR O LACRE,
PERDE A GARANTIA!**



MTE-THOMSON

www.mte-thomson.com.br

**TEMPERATURA E EMISSÕES
SOB CONTROLE!**

FAÇA REVISÕES EM SEU VEÍCULO REGULARMENTE!